

ANEXO 4.
Reportaje fotográfico



FOTO 1. Bosque de ribera en el curso alto del río Molinao.



FOTO 2. Bosque de ribera y pastizales en la zona 2 del río Molinao.




FOTO 3. Tomando datos a pie de río, zona 1.



FOTO 4. Recopilando datos de la situación del entorno, zona 3, junto al caserío Galentene.



FOTO 5. Midiendo la temperatura y el pH.



FOTO 6. Caseta de bombeo, construcción asociada a la gestión del agua.




FOTO 7. Basuras en el cauce del río, zona 4.



FOTO 8. ¿¿¿¿¿ Respetamos la Naturaleza ?????!!




FOTO 9 y 10. Análisis químicos en el laboratorio, O_2 disuelto y Fosfato.






FOTO 11. Vertido de los lixiviados del vertedero de R.S.U. de San Marcos al cauce del río Molinao, zona 5.




FOTO 12. Bosque de ribera en el curso medio del río Molinao, zona 4.