

# 1. FICHA DE CAMPO



## 2. FICHAS COMPLETAS

PASAI ANTXO

## FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS

**Distrito:** P. Antxo

**Calle:** Frontón- Plaza San Fermín.

**Características de la calle:**

Es transitada en general por gente. Zona peatonal.

Cerca está la estación del topo. (Hendaia- Lasarte) Euskotren.

Además esta la c/ Hamarretxeta, única calle de salida de Antxo con mucho tráfico rodado.

Cerca también está la parroquia de San Fermín.

Hay un parque infantil cercano.

Hora	Fechas	Datos			
		Máx.	Min.	Media	Observaciones
15:25	10/11/2006	84,0	40,5	62,25	Ha pasado el topo. Han sonado las campanas.
16:30	18/11/2006	81,3	42,8	62,05	Hay gente jugando.
15:35	5/12/2006	78,5	44,5	61,7	Han pasado señoras hablando por al lado del sonómetro. Todo muy tranquilo.
12:45	13/02/2007	64,6	38,3	51,4	Ha pasado señoras hablando. Todo muy tranquilo.
16:00	16/02/2007	68,2	51,4	54,3	Ha pasado el topo.
17:35	20/04/2007	73,5	45,7	59,6	
9:00	12/05/2007	66,5	39,7	53,1	
10:00	20/05/2007	81,0	43,5	62,25	



**FOTO 1.** Frontón al fondo parada del topo. –Euskotren-

**FOTO 2.** Campo de fútbol y lateral de la parroquia San Fermín.

**FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS**

**Distrito:** P. Antxo.

**Calle:** Avenida de Navarra (b) parada de Autobús, esquina con C/ Gelasio Aramburu.

**Características de la calle:**

Transito abundante de coches.

Cercanía a un parque infantil y jardines públicos, al tren y al topo.

Carretera general N-1.

Hora	Fechas	Datos			
		Máx.	Min.	Media	Observaciones
16:30	3/11/2006	84,3	58,3	71,3	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo.
17:40	18/11/2006	81,2	56,8	69,0	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo.
16:35	5/12/2006	82,7	59,9	71,3	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo. Topo. Un poco de aire.
12:40	15/02/2007	75,5	58,0	66,7	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo.
17:10	16/02/2007	82,5	52,5	67,3	Hay niños jugando en el parque.
16:55	20/04/2007	90,1	55,8	72,9	
9:15	12/05/2007	80,7	54,1	67,4	
10:15	20/05/2007	82,3	56,6	69,45	



**FOTO 3.** N-1 y parada de autobús.

**FOTO 4.** Parque de los Gatos



**FOTO 5.** Zona peatonal del parque de los Gatos.

## FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS

**Distrito:** P. Antxo.

**Calle:** Eskalantegi, esquina con Gure Zumardia.

**Características de la calle:**

Calle muy transitada, con mucho tráfico, única entrada al distrito de Antxo.

Es la calle principal del pueblo, ya que por esta calle al principio está la primera entrada del pueblo.

Hay en frente un supermercado y varios comercios como panaderías, herboristerías etc.

Hora	Fechas	Datos			
		Máx.	Min.	Media	Observaciones
16:05	10/11/2006	82,9	51,8	66,35	Ha pasado una moto muy ruidosa. Ha pasado un camión y una moto.
16:50	18/11/2006	75,6	48,2	61,9	Tránsito de coches abundante. Gente paseando por aquí.
10:10	1/12/2006	80,2	55,8	68	Dos furgonetas grandes. Señoras hablando alto.
15:35	2/02/2007	71,3	46,6	58,9	Cuadrilla de chicos hablado alto.
16:20	16/02/2007	77,5	60,2	68,8	Se escucha la música de los carnavales.
16:15	20/04/2007	81,7	33,9	57,8	
9:15	12/05/2007	83,1	42,3	62,7	
10:15	20/05/2007	72,7	39,5	56,1	



**FOTO 6.** Calle Eskalantegi.



**FOTO 7.** Calle Eskalantegi.

## FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS

**Distrito:** P. Antxo.

**Calle:** Gure Zumardia (Alameda)

**Características de la calle:**

Plaza principal del distrito.

Parque infantil público.

Campanario de la Parroquia San Fermín.

Tiene una calle peatonal, C/ Zumalakarregui.

Hora	Fechas	Datos			
		Máx.	Min.	Media	Observaciones
15:55	10/11/2006	82,7	46,5	64,6	Un piso en obras. Han sonado las campanas de la iglesia.
16:40	18/11/2006	73,14	39,2	56,15	Hay niños jugando.
15:25	5/12/2006	67,7	25,1	45,4	No hay nadie. Sin apenas gente. Han pasado un camión y dos motos.
15:25	2/02/2007	86,1	41,3	61,7	Ha pasado un coche antiguo y muy ruidoso. Han sonado las campanas.
16:10	16/02/2007	82,9	44,2	63,5	Pequeño desfile de carnavales con niños pequeños.
15:50	20/04/2007	64,2	28,9	46,5	
9:45	12/05/2007	81,5	43,1	62,3	
10:45	20/05/2007	75,7	39,8	57,75	



**FOTO 8.** Gure Zumardia, plaza.

**FOTO 9.** Gure Zumardia parque infantil.



<b>FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS</b>						
<b>Distrito:</b> P. Antxo						
<b>Calle:</b> Campa de Usoz						
<b>Características de la calle:</b>						
Campos de fútbol, baloncesto etc.						
Aparcamiento adyacente.						
Hay un colegio al lado.						
Colegio Infantil de Lizeo Pasaia.						
<b>Hora</b>	<b>Fechas</b>	<b>Datos</b>				<b>Observaciones</b>
		<b>Máx.</b>	<b>Min.</b>	<b>Media</b>		
16:15	3/11/2006	76,7	39,8	58,26	Muy poco tránsito de coches y pocos niños jugando. Al lado una casa en obras.	
17:00	18/11/2006	68,3	35,2	53,7	Jugando a fútbol un partido entre cuadrillas.	
10:25	1/12/2006	62,7	37,3	50	Han cerrado un contenedor cercano. Día del profesor.	
15:50	2/02/2007	58,6	40,1	49,3	Han acabado las obras de la casa de al lado.	
16:30	16/02/2007	54,8	35,2	45	No hay ruido porque los niños del colegio están en carnavales en la Alameda.	
16:30	20/04/2007	69,3	19,5	44,4	En alguno momentos niveles inferiores a 30 dB(A)	
10:00	12/05/2007	65,7	43,2	34,45		
11:00	20/05/2007	52,5	32,7	42,6		



**FOTO 10.** Zona de juegos y parking de la Campa de Usoz.

FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS					
<b>Distrito:</b> P.Antxo.					
<b>Calle:</b> B° Molinao. Plaza Sto. Domingo.					
<b>Características de la calle:</b> Al lado hay un río, una zona industrial y almacenes alrededor, por este motivo pasan vehículos de topo tipo incluidos camiones.					
Hora	Fechas	Datos			
		Máx.	Min.	Media	Observaciones
10:40	1/12/2006	76,7	31,1	53,9	Pasan constantemente camiones y coches. Gente paseando.
17:10	18/11/2006	74,2	35,2	54,7	Transito de coches. Pasa gente paseando.
17:05	5/12/2006	77,3	21,3	49,3	Ha pasado unos camiones y furgonetas.
12:25	13/02/2007	73,1	49,2	61,1	Al principio tranquilo y luego alborotadillo. Coche ha tocado el claxon.
16:40	16/02/2007	75,8	47,2	61,5	Ha pasado algún coche y camiones.
16:05	20/04/2007	70,1	20,5	45,3	
10:15	12/05/2007	73,2	37,4	55,3	
11:15	20/05/2007	76,8	45,5	61,15	



**FOTO 11.** B° Molinao, aparcamiento, plaza.

**FOTO 12.** B° Molinao, río Molinao.



**FOTO 13.** B° Molinao

<b>FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS</b>						
<b>Distrito:</b> P. Antxo.						
<b>Calle:</b> Gelasio Amburu, cerca del edificio Azoka ( antiguo mercado).						
<b>Características de la calle:</b>						
El río Molinao al lado.						
Calle con tránsito de vehículos al ser una entrada secundaria a Antxo.						
Calle un poco sucia.						
<b>Hora</b>	<b>Fechas</b>	<b>Datos</b>				<b>Observaciones</b>
		<b>Máx.</b>	<b>Min.</b>	<b>Media</b>		
16:15	10/11/2006	81,9	23,7	55,8	Coche con música a tope. Un camión de la obra.	
17:30	18/11/2006	84,3	42,6	63,4	Transito abundante de coches.	
16:50	5/12/2006	58,7	51,7	70,2	Camión. Un poco de aire. Han tirado un petardo.	
12:35	13/02/2007	83,5	38,1	60,8	Transito abundante de coches.	
17:00	16/02/2007	84,2	43,2	63,7	Han pasado varios coches.	
16:45	20/04/2007	81,7	27,3	54,5	Transito de coches <30	
10:30	12/05/2007	80,3	24,7	52,5		
11:30	20/05/2007	79,6	20,3	49,95		



**FOTO 14.** C/ Gelasio Aramburu al lado vías de Euskotren –TOPO.

<b>FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS</b>						
<b>Distrito:</b> P. Antxo						
<b>Calle:</b> Blas de Lezo, esquina con C/ Zumalakarregi.						
<b>Características de la calle:</b>						
Aparcamiento de taxis del distrito.						
Transitan coches y camiones de carga y descarga, a aparte de furgonetas, por la C/ Zumalakarregi.						
C/ Zumalakarregi es peatonal.						
Está cerca del topo y la carretera general.						
<b>Hora</b>	<b>Fechas</b>	<b>Datos</b>				<b>Observaciones</b>
		<b>Máx.</b>	<b>Min.</b>	<b>Media</b>		
15:45	3/11/2006	73,5	22,7	48,1	En este momento está en obras.	
16:10	18/11/2006	85,2	32,6	58,9	Calle en obras, con ruido de maquinas.	
16:05	5/12/2006	92,8	40,8	66,8	Calle en obras con ruido abrumado.	
12:30	15/02/2007	75,8	55,6	65,7	Sigue la calle en obras aunque los ruidos son menos.	
15:40	16/02/2007	73,2	54,1	63,6	Aunque todavía hay obras las cuales ya están casi finalizadas.	
17:15	20/4/2007	70,1	42,3	56,2	Bastante tranquilo. Poco transito de vehículos.	
10:45	12/05/2007	75,8	45,7	60,75		
11:45	20/05/2007	81,2	47,8	64,5		



**FOTO 15.** Blas de Lezo, en obras.

<b>FICHA DE CAMPO: NIVELES SONOROS</b>						
<b>Distrito:</b> P. Antxo.						
<b>Calle:</b> Avenida de Navarra (a) esquina con C/ Maiatzaren lehena.						
<b>Características de la calle:</b>						
Carretera general N-1						
Trafico abundante a todas horas del día.						
Estación de RENFE cercana.						
Parada de autobús próxima.						
<b>Hora</b>	<b>Fechas</b>	<b>Datos</b>				<b>Observaciones</b>
		<b>Máx.</b>	<b>Min.</b>	<b>Media</b>		
15:30	3/11/2006	86,2	58,9	72,55	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo.	
16:00	18/11/2006	85,7	56,3	71,0	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo.	
16:20	5/12/2006	86,0	60,6	73,3	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo. Topo. Un poco de aire.	
16:25	2/02/2007	87,3	61,9	74,6	Máxima con el semáforo en verde. Mínima con el semáforo en rojo.	
15:30	16/02/2007	84,8	54,2	69,4	Hay niños jugando en el parque.	
17:05	20/4/2007	82,8	57,3	70,05	Mucho transito de coches.	
11:00	12/05/2007	83,5	54,6	70,05		
12:00	20/05/2007	80,8	53,4	67,1		



**FOTO 16.** Nacional-1

