

## 1. CONTENEDORES ANTXO

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril del 2004				
<b>CALLE:</b> Markos Deunaren Bidea		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente Al N.º 1 y a la tienda "Cerámica Pavimentos".		<b>NÚMERO:</b> 1		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>COLOR:</b>			
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>	
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	
CERCADOS				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. Están pintados con graffitis y polvorientos. Uno de ellos no tiene ningún cartel. La señalización se encuentra borrosa.				
<b>NOTAS:</b> Son pequeñas las basuras de sus alrededores.				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Son de descarga trasera y con ruedas Los contenedores corresponden a los N.º 00042 y 00210.			
				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril del 2004				
<b>CALLE:</b> Gelasio Aranburu		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N.º 1 y junto al río, perpendicular a la C/ Blas de Lezo.		<b>NÚMERO:</b> 2		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
	ROPA		OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN		
		MAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>	
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS		<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>NOTAS:</b> Es un contenedor. Tiene la tapa desencajada. Los carteles están semiborrados. Los cercados de Pasaiko Udala están torcidos.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tiene ruedas y es de descarga trasera. Corresponde al N.º 00013.			
				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Blas de Lezo		<b>DISTRITO:</b> Antxo			
<b>UBICACIÓN:</b> N.º 15 y junto al Banco Santander.		<b>NÚMERO:</b> 3			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 5 contenedores. Están pintados con graffitis. Uno de ellos está fuera de los cercados.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son pequeñas las basuras de su alrededor.	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponde a los N.º 00017, 00064, 00077, 00214 y 00215.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004			
<b>CALLE:</b> Maiatzaren Lehena		<b>DISTRITO:</b> Antxo	
<b>UBICACIÓN:</b> Frente a Galardi Mobiliario.		<b>NÚMERO:</b> 4	
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL <input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/> VERDE <input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/> VERDE OSCURO <input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/> BLANCO
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/> AMARILLO <input checked="" type="checkbox"/>
	ROPA		OTROS(Especificar)
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
		MAL	
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>
	QUEMADO		
	ROTO		
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>
CERCADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOTAS:</b>
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/> Son grandes basuras las de alrededor.
	ANIMALES		
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera los de basura orgánica. Los 4 de basura orgánica y el de pilas están separados de los demás.</p> <p>El contenedor de pilas está torcido.</p> <p>El contenedor de envases corresponde al N.º 0633, el de vidrio al N.º 2454 y los de basura orgánica a los N.º 00129, 00149, 00217 y 00250.</p>		
			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Blas de Lezo		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N.º 1.		<b>NÚMERO:</b> 5		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
CERCADOS		<b>X</b>		
<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. Una tapa se encuentra rota aunque no impide su correcto funcionamiento. Están pintados con graffitis.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>	
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b> Hay maderas a sus alrededores.				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Están algo viejos y sucios. Corresponden a los N.º 00095 y 00164.			
				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Markos Deunaren Bidea			<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Junto al Supermercado Día.				<b>NÚMERO:</b> 6	
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/>	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Hay dos contenedores de basura orgánica. Los de basura orgánica están pintados con graffitis. La señalización está rallada. Los de basura orgánica tienen los cercados en bloques de cemento. Los de reciclaje están en muy buen estado.	
		MAL			
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERCADOS					
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b> Hay mucha basura junto al de papel.	
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Los de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. El de vidrio corresponde al N.º 11829. Los de basura corresponden a los N.º 00175 y 00256.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004						
<b>CALLE:</b> Hamarretxeta			<b>DISTRITO:</b> Antxo			
<b>UBICACIÓN:</b> Frente a la tienda de Ropa Decoro.				<b>NÚMERO:</b> 7		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>		
		Plástico	<b>X</b>	AZUL	<b>X</b>	
	VIDRIO		<b>X</b>	VERDE	<b>X</b>	
	PAPEL		<b>X</b>	VERDE OSCURO	<b>X</b>	
	ENVASES		<b>X</b>	BLANCO		
	PILAS		<b>X</b>	AMARILLO		<b>X</b>
ROPA			OTROS(Especificar)			
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Hay 4 de basura orgánica. 3 de ellos están pintados con graffitis. Solo tienen carteles los contenedores de reciclaje. El contenedor de papel está roto.		
		MAL				
	PINTADO		<b>X</b>			
	QUEMADO					
	ROTO		<b>X</b>			
	CARTELES		<b>X</b>			
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>			
CERCADOS						
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b> Basuras pequeñas a sus alrededores.		
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>			
	ANIMALES					
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		Los de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles: electorales. El contenedor de papel corresponde al N.º 208. El de vidrio al N.º 2453 y los de basura orgánica a los N.º 00089, 00203, , , 00255 y 00279.				
						

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Eskalantegi		<b>DISTRITO:</b> Antxo			
<b>UBICACIÓN:</b> N.º 22.		<b>NÚMERO:</b> 8			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Es un contenedor. Está pintado con graffitis. Por uno de los lados no tiene ningún cartel.	
		MAL			
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERCADOS		<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas, pedal y es de descarga lateral. Es de plástico y está reforzado con partes metálicas para facilitar su descarga.</p> 				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril del 2004				
<b>CALLE:</b> Gelasio Aranburu		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Junto al río, frente N.º 5 y a un garaje.		<b>NÚMERO:</b> 9		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	<b>COLOR:</b>		AZUL	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
CERCADOS				
<b>NOTAS:</b> Son 3 contenedores de basura orgánica. Están muy pintados con graffitis. Uno de ellos tiene la tapa muy rasgada. A uno le falta la señalización y los carteles.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>	
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b>				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Uno de ellos tiene un cartel de propaganda electoral en la tapa. Corresponden a los N.º 00084, 00182 y 00189 .			
				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Maiatzaren Lehena		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente a Taller Toño.		<b>NÚMERO:</b> 10		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
CERCADOS		<b>X</b>		
<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. Están pintados con graffitis y están moteados de pintura. En un contenedor están borrosos los carteles.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>	
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b> Grandes basuras a su alrededor.				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00098 y 00167.			
				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril del 2004				
<b>CALLE:</b> Hamarretxeta		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N.º 15 y al Banco Gipuzkoano.		<b>NÚMERO:</b> 11		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>COLOR:</b>	
		Plástico		AZUL <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE OSCURO
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/>	BLANCO
	PILAS			AMARILLO <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>NOTAS:</u>
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>	
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	
CERCADOS				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<u>NOTAS:</u>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen otros carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Gure Zumardia		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Junto a los baños públicos y bajo los soportales de la Iglesia San Fermín.		<b>NÚMERO:</b> 12		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>COLOR:</b>	
		Plástico		AZUL
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	
	ENVASES		BLANCO	<b>X</b>
	PILAS		AMARILLO	
	ROPA		<b>X</b>	OTROS(Especificar)
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Está pintado con muchos graffitis. Tiene ralladuras. Sus carteles corresponden a la Diputación de Gipuzkoa y a Cáritas.
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004						
<b>CALLE:</b> Eskalantegi			<b>DISTRITO:</b> Antxo			
<b>UBICACIÓN:</b> Junto al N.º 28.				<b>NÚMERO:</b> 13		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>COLOR:</b>		
		Plástico		AZUL	<input checked="" type="checkbox"/>	
	VIDRIO			<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL			<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES			<input checked="" type="checkbox"/>	BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ROPA				OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> El único de basura orgánica está un poco alejado. El de basura orgánica tiene señal de grúa y es el único con cercados. Son bastante nuevos. El contenedor de vidrio no tiene señalización.		
		MAL				
	PINTADO					
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES					
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>			
CERCADOS		<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR					
	ANIMALES					
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>El de basura orgánica tiene pedal, ruedas y descarga lateral. El de vidrio corresponde al N.º 10289.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abri de 2004				
<b>CALLE:</b> Gelasio Aranburu		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Junto al río y y al N.º 6 y frente a la tintorería Emili.		<b>NÚMERO:</b> 14		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	<b>COLOR:</b>		AZUL	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO		<b>X</b>	
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
CERCADOS				
<b>NOTAS:</b> Son 3 contenedores de basura orgánica. Están muy pintados de graffitis. Los carteles no se ven mucho. Uno de ellos tiene la tapa muy rota.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>	
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b>				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00093, 00185 y 00281.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Gure Zumardia		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Delante del Bar Kirolak.		<b>NÚMERO:</b> 15		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>COLOR:</b>	
		Plástico		AZUL
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/> AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROPA		OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Está algo roto en la parte superior.
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO		<input checked="" type="checkbox"/>	
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>	
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen otros carteles de propaganda electoral que tapan los suyos correspondientes.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Gure Zumardia		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> N.º 30 y junto a la tienda fotográfica Fotocano,		<b>NÚMERO:</b> 16		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>COLOR:</b>	
		Plástico		AZUL
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/> AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ROPA		OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Está pintado con graffitis.
		MAL		
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>	
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	
CERCADOS				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene otros carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004			
<b>CALLE:</b> Eskalantegi		<b>DISTRITO:</b> Antxo	
<b>UBICACIÓN:</b> N.º 25 y delante de la Clínica Dental.		<b>NÚMERO:</b> 17	
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/> VERDE
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/> VERDE OSCURO
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/> BLANCO
	PILAS		AMARILLO
	ROPA		OTROS(Especificar)
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>
		MAL	
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>
	QUEMADO		
	ROTO		
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>
CERCADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOTAS:</b>
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/> Hay grandes basuras y un perro
	ANIMALES		<input checked="" type="checkbox"/> olfateando a su alrededor.
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Los de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Los contenedores de vidrio corresponden a los N.º 10221 Y 10218. Los de basura orgánica pertenecen a los N.º 00035, 00080, 00238,00265 y 00273 .</p> <div style="text-align: center;">  </div>		

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril del 2004					
<b>CALLE:</b> Eskalantegi		<b>DISTRITO:</b> Antxo			
<b>UBICACIÓN:</b> Delante del Supermercado Todo Todo y la sidrería Romeral.		<b>NÚMERO:</b> 18			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>X</b>	<b>COLOR:</b>	
		Plástico			AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Es 1 contenedores de basura orgánica. Tiene los cercados torcidos.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<b>X</b>		
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tiene ruedas, pedal y descarga trasera los de basura orgànica..				
					

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Gelasio Aranburu				<b>DISTRITO:</b> Antxo	
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al Ambulatorio.				<b>NÚMERO:</b> 19	
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL	<input checked="" type="checkbox"/>
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/>	BLANCO	
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/>	AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Hay 9 contenedores de basura orgánica, que se encuentran mal colocados para su descarga, con la señalización de los coches hacia la acera. 5 de ellos tienen la tapa rota y 7 están pintados con graffitis. Los de reciclaje están un poco rotos.	
		MAL			
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERCADOS		<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>El contenedor de pilas se encuentra enfrente. El de envases sólo tiene una tapa. El contenedor de vidrio corresponde al N.º 2439, y los de basura orgánica a los N.º 00040, 00073, 00081, 00100, 00105, 00138, 00160, 00228 y 00263.</p>			
					

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Eskalantegi		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N.º 48 y junto al estanco.		<b>NÚMERO:</b> 20		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	<b>COLOR:</b>		AZUL	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
CERCADOS		<b>X</b>		
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>	
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Corresponden a los N.º 00044, 00102, 00262 y 00293.</p> <div style="text-align: center;">  </div>		

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Kupeldegi Kalea		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N.º11 y al vado N.º 3342.		<b>NÚMERO:</b> 21		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	<b>COLOR:</b>		AZUL	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES			
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
CERCADOS		<b>X</b>		
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Los contenedores tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles: pegatinas. Corresponden a los N.º 00073 y 00169.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004			
<b>CALLE:</b> Kupeldegi Kalea		<b>DISTRITO:</b> Antxo	
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N.º 17.		<b>NÚMERO:</b> 22	
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> AZUL <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	VIDRIO		<input checked="" type="checkbox"/> VERDE <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	PAPEL		<input checked="" type="checkbox"/> VERDE OSCURO <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
	ENVASES		<input checked="" type="checkbox"/> BLANCO
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/> AMARILLO <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/></span>
ROPA		OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	
		MAL	<input checked="" type="checkbox"/>
	PINTADO		
	QUEMADO		
	ROTO		
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>
CERCADOS			
<b>NOTAS:</b> Hay 3 contenedores de basura orgánica. Los carteles están ausentes en los contenedores de basura orgánica. El contenedor de pilas se encuentra enfrente a los demás.			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		
	BASURAS ALREDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>
	ANIMALES		
<b>NOTAS:</b>			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Los contenedores orgánicos tienen ruedas y son de descarga trasera. Tiene otro tipo de carteles: pegatinas. El contenedor de envases corresponde al N.º 0548, el de vidrio al N.º 2462, y los de basura orgánica a los N.º 00158, 00192 y 00240.		
			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Kupeldegi Kalea		<b>DISTRITO:</b> Antxo		
<b>UBICACIÓN:</b> Junto a la taberna Laket.		<b>NÚMERO:</b> 23		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	<b>BASURA</b>	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	<b>COLOR:</b>		<b>AZUL</b>	
	<b>VIDRIO</b>		<b>VERDE</b>	
	<b>PAPEL</b>		<b>VERDE OSCURO</b>	<b>X</b>
	<b>ENVASES</b>		<b>BLANCO</b>	
	<b>PILAS</b>		<b>AMARILLO</b>	
<b>ROPA</b>		<b>OTROS(Especificar)</b>		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	<b>TAPA</b>	<b>BIEN</b>	<b>X</b>	
		<b>MAL</b>		
	<b>PINTADO</b>			
	<b>QUEMADO</b>			
	<b>ROTO</b>			
	<b>CARTELES</b>		<b>X</b>	
	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		<b>X</b>	
<b>CERCADOS</b>		<b>X</b>		
<b>OTROS DATOS:</b>	<b>OLOR</b>		<b>NOTAS:</b>	
	<b>BASURAS ALREDEDOR</b>			
	<b>ANIMALES</b>			
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Tienen ruedas y son de descarga lateral. Corresponden a los N.º 00154 y 00285.</p> 		

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Eskalantegi		<b>DISTRITO:</b> Antxo			
<b>UBICACIÓN:</b> Próximo a Talleres Elizalde.		<b>NÚMERO:</b> 24			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>X</b>	<b>COLOR:</b>	
		Plástico			AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Es un solo contenedor de basura orgánica. Está muy pintado con graffitis. Tiene la señal de prohibido aparcar y de grúa. Está bastante nuevo. Se encuentra abollado y con la pintura saltada.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Tiene ruedas, pedal, es bilateral y de descarga lateral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 4 de Abril de 2004						
<b>CALLE:</b> Molinao Pasalekua		<b>DISTRITO:</b> Antxo				
<b>UBICACIÓN:</b> Frente a la taberna Pitxitxulo		<b>NÚMERO:</b> 25				
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>COLOR:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Plástico				AZUL
	VIDRIO			<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE	<input checked="" type="checkbox"/>
	PAPEL			<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES				BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	
	ROPA				OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN		<b>NOTAS:</b> Es un contenedor de basura orgánica. No funciona bien el de basura orgánica. Está pintado con graffitis el de basura orgánica. Los carteles del contenedor de envases está semiborrado. Se encuentran rallados y sucios.		
		MAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
	PINTADO					
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>			
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>			
CERCADOS						
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR					
	ANIMALES					
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>El contenedor de basura orgánica tiene ruedas, con pedal y es de descarga lateral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					