

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Bonantza			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Enfrente al nº 10			<b>NÚMERO:</b> 1		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>	AZUL	
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Es 1 contenedor de basura orgánica. Está pintado de graffitis. Los carteles corresponden a los de la Mancomunidad de San Marcos.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<b>X</b>		
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS					
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Está sujeto a una barandilla para impedir su desplazamiento. Tiene ruedas y es de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria. Tiene otro tipo de carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Bonantza		<b>DISTRITO:</b> Donibane			
<b>UBICACIÓN:</b> Debajo del nº 4		<b>NÚMERO:</b> 2			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	<b>BASURA</b>	Metálica			
		Plástico	<b>X</b>		
	<b>COLOR:</b>		<b>AZUL</b>		
	<b>VIDRIO</b>		<b>VERDE</b>		
	<b>PAPEL</b>		<b>VERDE OSCURO</b>		<b>X</b>
	<b>ENVASES</b>		<b>BLANCO</b>		
	<b>PILAS</b>		<b>AMARILLO</b>		
<b>ROPA</b>		<b>OTROS(Especificar)</b>			
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	<b>TAPA</b>	<b>BIEN</b>	<b>X</b>		
		<b>MAL</b>			
	<b>PINTADO</b>		<b>X</b>		
	<b>QUEMADO</b>				
	<b>ROTO</b>				
	<b>CARTELES</b>				
	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				
<b>CERCADOS</b>					
<b>OTROS DATOS:</b>	<b>OLOR</b>		<b>NOTAS:</b> Es 1 contenedor de basura orgánica. Está pintado con graffitis y rotulador.		
	<b>BASURAS ALREDEDOR</b>				
	<b>ANIMALES</b>				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Está sujeto a un banco para impedir su desplazamiento. Tiene ruedas y es de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria. Tiene otro tipo de carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Donibane		<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Enfrente a la Iglesia " Santo Cristo de Bonantza"		<b>NÚMERO:</b> 3		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>COLOR:</b>			
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES		BLANCO	
PILAS		AMARILLO		
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES			
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS				
<b>NOTAS:</b> Es 1 contenedor de basura orgánica.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b>				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Está sujeto a un banco mediante una cadena para impedir su desplazamiento.</p> <p>Tiene ruedas que están oxidadas y es de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria.</p> <p>Tiene otro tipo de carteles de propaganda electoral.</p>			
				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Donibane		<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Enfrente al nº 10		<b>NÚMERO:</b> 4		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	<b>BASURA</b>	Metálica		
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>VIDRIO</b>		VERDE	
	<b>PAPEL</b>		VERDE OSCURO	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>ENVASES</b>		BLANCO	
	<b>PILAS</b>		AMARILLO	
<b>ROPA</b>		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	
		MAL		
	PINTADO			
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES			
	SEÑALIZACIÓN			
CERCADOS				
<b>NOTAS:</b> Es 1 contenedor de basura orgánica. Está pintado de graffitis.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b>				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria. Tiene otro tipo de carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Donibane			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Enfrente al “ Bar Iciar”			<b>NÚMERO:</b> 5		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. Están pintados con pintura.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS					
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Hay un olor muy fuerte.	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria. Tienen otro tipo de carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004						
<b>CALLE:</b> Donibane			<b>DISTRITO:</b> Donibane			
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al nº 68			<b>NÚMERO:</b> 6			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>		
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		
	VIDRIO			VERDE		
	PAPEL			VERDE OSCURO		<input checked="" type="checkbox"/>
	ENVASES			BLANCO		
	PILAS			AMARILLO		
ROPA			OTROS(Especificar)		GRIS <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. Uno de ellos, tiene la tapa agujereada. Está pintado con pintura.		
		MAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>			
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES					
	SEÑALIZACIÓN					
CERCADOS						
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR					
	ANIMALES					
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Donibane			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al nº 36			<b>NÚMERO:</b> 7		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	<b>BASURA</b>	Metálica	<input type="checkbox"/>	<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL
	VIDRIO				VERDE
	PAPEL				VERDE OSCURO
	ENVASES				BLANCO
	PILAS				AMARILLO
	ROPA				OTROS(Especificar)
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	<b>TAPA</b>	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Está en buen estado.	
		MAL	<input type="checkbox"/>		
	PINTADO		<input type="checkbox"/>		
	QUEMADO		<input type="checkbox"/>		
	ROTO		<input type="checkbox"/>		
	CARTELES		<input type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input type="checkbox"/>		
	CERCADOS		<input type="checkbox"/>		
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<input type="checkbox"/>		
	ANIMALES		<input type="checkbox"/>		
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Donibane			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al nº 27			<b>NÚMERO:</b> 8		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<input type="checkbox"/>	<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL
	VIDRIO		VERDE		
	PAPEL		VERDE OSCURO		
	ENVASES		BLANCO		
	PILAS		AMARILLO		
	ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> En general se encuentra en muy mal estado. La tapa está cerrada con un candado, pertenece a algún particular. Está pintado de graffitis.	
		MAL	<input type="checkbox"/>		
	PINTADO		<input checked="" type="checkbox"/>		
	QUEMADO		<input type="checkbox"/>		
	ROTO		<input type="checkbox"/>		
	CARTELES		<input type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input type="checkbox"/>		
CERCADOS		<input type="checkbox"/>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<input type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR		<input type="checkbox"/>		
	ANIMALES		<input type="checkbox"/>		
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tiene ruedas que están oxidadas y es de descarga trasera, pero la tapa no es giratoria. Tiene otro tipo de carteles de propaganda electoral. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Juan XXIII			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Trasera de la Iglesia " Juan Bautista"			<b>NÚMERO:</b> 9		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>X</b>	<b>COLOR:</b> AZUL	
		Plástico			
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> A la tapa, le falta la goma. Los carteles corresponden a los de la Mancomunidad de San Marcos.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<b>X</b>		
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b> Una persiana.	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número que le identifica es: 00206. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Lezo Bide		<b>DISTRITO:</b> Donibane			
<b>UBICACIÓN:</b> Al lado de “ Okindegi Gozotegia San Juan”		<b>NÚMERO:</b> 10			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> En general, se encuentra en buen estado. A la tapa, le falta la goma.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS					
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004			
<b>CALLE:</b> Lezo Bide		<b>DISTRITO:</b> Donibane	
<b>UBICACIÓN:</b> Frente a la chimenea.		<b>NÚMERO:</b> 11	
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<b>COLOR:</b>
		Plástico	
	VIDRIO		VERDE
	PAPEL		VERDE OSCURO
	ENVASES		BLANCO
	PILAS		<input checked="" type="checkbox"/>
ROPA			OTROS(Especificar)
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>NOTAS:</b> En general, se encuentra en buen estado. Está pintado con pintura. Los carteles, están semiborrados, a causa de los otros tipos de carteles.
		MAL	
	PINTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	QUEMADO		
	ROTO		
	CARTELES	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SEÑALIZACIÓN		
CERCADOS			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>
	BASURAS ALREDEDOR		
	ANIMALES		
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	Tiene otro tipo de carteles, de propaganda electoral. El número que le identifica está borrado y no se pueden leer todos sus dígitos. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>		

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004						
<b>CALLE:</b> Lezo Bide			<b>DISTRITO:</b> Donibane			
<b>UBICACIÓN:</b> En el aparcamiento, próximo a la chimenea			<b>NÚMERO:</b> 12			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>		
		Plástico	<b>X</b>		AZUL	<b>X</b>
	VIDRIO			<b>X</b>	VERDE	<b>X</b>
	PAPEL			<b>X</b>	VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			<b>X</b>	BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	<b>X</b>
ROPA				OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores de basura orgánica, A la tapa de estos les faltan las gomas. Los carteles corresponden a la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos.		
		MAL				
	PINTADO					
	QUEMADO					
	ROTO					
	CARTELES		<b>X</b>			
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>			
CERCADOS						
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR					
	ANIMALES					
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles, de propaganda electoral. Al contenedor de envases le falta una de las tapas de la boca.</p> <div style="text-align: center;">  </div>					

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Lezo Bide			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente a “Erretegi- Asador Taberna Matxet”			<b>NÚMERO:</b> 13		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> A la tapa el faltan las gomas. Los cercados están doblados. En general se encuentra en buen estado.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS			<b>X</b>		
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. Tiene otro tipo de carteles, de propaganda electoral. El número que le identifica es: 00088.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Juan XXIII			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Nº 5			<b>NÚMERO:</b> 14		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>	AZUL	<b>X</b>
	VIDRIO		<b>X</b>	VERDE	<b>X</b>
	PAPEL		<b>X</b>	VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		<b>X</b>	BLANCO	
	PILAS		<b>X</b>	AMARILLO	<b>X</b>
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 3 contenedores de basura orgánica. A la tapa de los contenedores de basura orgánica, le faltan las gomas. El contenedor de pilas se encuentra muy deteriorado y está pintado con rotulador. Únicamente están cercados los contenedores de basura orgánica.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<b>X</b>		
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>X</b>	<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles, de propaganda electoral. El número que identifica a los contenedores de basura orgánica son: 00016; 00131, 00173. El número que identifica al contenedor de envases es: 7280.			
					

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Roke Deum			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al N°5			<b>NÚMERO:</b> 15		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores de basura orgánica. Están en buen estado. Están pintados con graffiti. Los cercados están doblados.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles de propaganda electoral. Los números son: 00023, 00046</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004						
<b>CALLE:</b> Roke Deum			<b>DISTRITO:</b> Donibane			
<b>UBICACIÓN:</b> N° 6 y n° 8			<b>NÚMERO:</b> 16			
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>		
		Plástico	<b>X</b>		AZUL	<b>X</b>
	VIDRIO			<b>X</b>	VERDE	<b>X</b>
	PAPEL			<b>X</b>	VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			<b>X</b>	BLANCO	
	PILAS				AMARILLO	<b>X</b>
	ROPA				OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Es 1 contenedor de basura orgánica. La pegatina de la Mancomunidad de San Marcos, en el contenedor de basura orgánica está semiborrada. Los cercados están doblados. El contenedor de papel está roto.		
		MAL				
	PINTADO					
	QUEMADO					
	ROTO				<b>X</b>	
	CARTELES				<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN				<b>X</b>	
CERCADOS			<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR					
	ANIMALES					
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>El contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Los contenedores destinados al reciclaje tienen otro tipo de pegatinas de propaganda electoral. El número que identifica al contenedor de envases es: 00612; al de papel: P442.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004				
<b>CALLE:</b> Bordalaborda		<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Enfrente al nº 2.		<b>NÚMERO:</b> 17		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		
		Plástico	<b>X</b>	
	<b>COLOR:</b>		AZUL	
	VIDRIO		VERDE	
	PAPEL		VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		BLANCO	
	PILAS		AMARILLO	
ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	
		MAL		
	PINTADO		<b>X</b>	
	QUEMADO			
	ROTO			
	CARTELES		<b>X</b>	
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>	
	CERCADOS		<b>X</b>	
<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. Están pintados con graffitis. Los carteles corresponden a las de la Mancomunidad de San Marcos, los cuáles están tapados, a causa de otro tipo de carteles.				
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			
	BASURAS ALREDEDOR			
	ANIMALES			
<b>NOTAS:</b>				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otro tipo de carteles de propaganda electoral.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Lezo Bide			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Delante de “ Restaurante Pari Berri Taberna” y frente a “ Bar Restaurante Meipi”,			<b>NÚMERO:</b> 19		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS		<b>X</b>	AMARILLO	<b>X</b>
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 5 contenedores de basura orgánica. A las tapas les falta las gomas. Están pintados de graffitis y rotulador. El contenedor de pilas tiene la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos y el resto no.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<b>X</b>		
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		<p>Los contenedores de basura orgánica, tienen ruedas y son de descarga trasera Tienen otro tipo de carteles de propaganda. El número que identifica a los contenedores de basura orgánica son: 00067 00099, 00113; 00136 y 00275.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Bordalaborda			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Enfrente a "Talleres Mikel"			<b>NÚMERO:</b> 20		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>	AZUL	<b>X</b>
	VIDRIO		<b>X</b>	VERDE	<b>X</b>
	PAPEL		<b>X</b>	VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES		<b>X</b>	BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	<b>X</b>
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores de basura orgánica. Están cercados solo los de basura orgánica. Las pintadas son de graffitis. Los carteles corresponden a la pegatina de la Mancomunidad de San Marcos.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES		<b>X</b>		
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b> Son 2 bolsas de basura.	
	BASURAS ALREDEDOR		<b>X</b>		
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>		Los contenedores de basura orgánica tienen ruedas y son de descarga trasera. Tienen otros carteles de propaganda electoral. Al contenedor de envases le falta una de las tapas. El número que identifica al contenedor de vidrio es: 5854.			
					

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Bordalaborda			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Frente al nº 24.			<b>NÚMERO:</b> 21		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<input type="checkbox"/>	<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL
	VIDRIO		VERDE		
	PAPEL		VERDE OSCURO		
	ENVASES		BLANCO		
	PILAS		AMARILLO		
	ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> A la tapa le faltan las gomas.	
		MAL	<input type="checkbox"/>		
	PINTADO		<input type="checkbox"/>		
	QUEMADO		<input type="checkbox"/>		
	ROTO		<input type="checkbox"/>		
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERCADOS		<input type="checkbox"/>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y es de descarga trasera. El número que identifica a este contenedor es: 00001.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Polideportivo			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Entrada del Polideportivo			<b>NÚMERO:</b> 22		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica	<input type="checkbox"/>	<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL
	VIDRIO		VERDE		
	PAPEL		VERDE OSCURO		
	ENVASES		BLANCO		
	PILAS		AMARILLO		
	ROPA		OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NOTAS:</b> Se encuentra en muy buen estado.	
		MAL	<input type="checkbox"/>		
	PINTADO		<input type="checkbox"/>		
	QUEMADO		<input type="checkbox"/>		
	ROTO		<input type="checkbox"/>		
	CARTELES		<input checked="" type="checkbox"/>		
	SEÑALIZACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>		
CERCADOS		<input type="checkbox"/>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR		<b>NOTAS:</b>		
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. El número que identifica es: 00267.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Cementerio			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> En la parte trasera del cementerio			<b>NÚMERO:</b> 23		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
	ROPA			OTROS(Especificar)	
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> Son 2 contenedores. A uno de ellos le falta la goma en la tapa. Están pintados de graffitis y rotulador. Los cercados están torcidos.	
		MAL			
	PINTADO		<b>X</b>		
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN				
CERCADOS		<b>X</b>			
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tienen ruedas y son de descarga trasera. Los números con los que se identifican son: 00270 y 00290 .</p> <div style="text-align: center;">  </div>				

# FICHA DE CAMPO: *CONTENEDORES*

<b>FECHA:</b> 3 de Abril de 2004					
<b>CALLE:</b> Cementerio			<b>DISTRITO:</b> Donibane		
<b>UBICACIÓN:</b> Entrada del cementerio			<b>NÚMERO:</b> 24		
<b>TIPO CONTENEDOR:</b>	BASURA	Metálica		<b>COLOR:</b>	
		Plástico	<b>X</b>		AZUL
	VIDRIO			VERDE	
	PAPEL			VERDE OSCURO	<b>X</b>
	ENVASES			BLANCO	
	PILAS			AMARILLO	
ROPA			OTROS(Especificar)		
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	TAPA	BIEN	<b>X</b>	<b>NOTAS:</b> La tapa tiene rota la goma.	
		MAL			
	PINTADO				
	QUEMADO				
	ROTO				
	CARTELES				
	SEÑALIZACIÓN		<b>X</b>		
CERCADOS					
<b>OTROS DATOS:</b>	OLOR			<b>NOTAS:</b>	
	BASURAS ALREDEDOR				
	ANIMALES				
<b>OTRAS OBSERVACIONES:</b>	<p>Tiene ruedas y es de descarga trasera. Está encadenado a la puerta del cementerio. El número que le identifica es: 00258.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				